



ESQUEMA DE LIGAÇÃO R3



INVERSOR DE FREQUÊNCIA



PARÂMETROS DO INVERSOR PARA CONTRLE PELO MACH3
 P0.01 = 1 (Acionamento Externo)
 P0.03 = 2 (Controle Analógico AI1)

DRIVERS MOTOR DE PASSO OU SERVO-MOTOR
 RESOLUÇÃO RECOMENDADA (CREMALHEIRA): 1600 PPR
 RESOLUÇÃO RECOMENDADA (FUSO): 200 PPR
 VELOCIDADE PLACA: 35.000Hz
 TIPO DE SENSOR A SER UTILIZADO: NPN